# Überwachungsbericht

591E 8013785

2. Regelprüfung vom 03. September 2013



Auftraggeber	Holz Schiller GmbH Deggendorfer Straße 41-61 D 94209 Regen	
Produktionsstätte	Holz Schiller s.r.o. Podhradska 5 CZ 35002 Cheb	
Vertrag	Nr. 591 8013785 vom 01.04.2000	
Bauteil / System	Lamellierte Profile aus Fichte	
Beauftragter der Geschäftleitung	Herr Markus Hellauer	
In der Fertigung wurden vorgefunden und	Einzelteile zur Herstellung von lamellierten Profilen	ja
überwacht	in Produktion befindliche Bauteile	ja
	versandfertige Bauteile	ja
Sonderprüfung erforderlich	nein	
Entnahme von Probekörpern für eine Laborprüfung	ja, 3 St. Fichte	
Ergebnis	positiv	

Im Rahmen der Überwachung wurde festgestellt:

Die Anforderungen an die Produkte und an die Fertigung werden gemäß der Richtlinie der Vindues Industrien – The Associaton of Danish Window Manufactures (Updated and approved on 11.04.2013) voll erfüllt.

Durch die Unterschrift des Leiters der Zertifizierungs- und Überwachungsstelle wird dies bestätigt.

ift Rosenheim

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH

Leiter

Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)

Auditor

Zertifizierungs- & Überwachungsstelle

#### Grundlage

Überwachungsvertrag

Richtlinie Vindues Industrien – The Associaton of Danish Window Manufactures (Updated and approved on 11.04.2013)

#### Systemänderungen

Modifizierung der Einzelteile, der technischen Eigenschaften oder der angewendeten Fertigungstechniken müssen der Zertifizierungsstelle mitgeteilt werden.

#### Prüfumfang

Die Fremdüberwachung erfolgte gemäß den Vorgaben in den genannten Grundlagen und den einschlägigen technischen Richtlinien und Normen in den folgenden Bereichen.

- die Produktion und die vorhandenen Fertigprodukte
- Durchführung und Dokumentation der Eigenüberwachung
- Durchführung der Kennzeichnung

#### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

### Berichterstattung

Die Feststellungen während der Regelüberwachung sind in dem im Unternehmen erstellten detaillierten Prüfprotokoll dokumentiert. Dem zuständigen Mitarbeiter wurden die Einzelergebnisse der verschiedenen Beurteilungsmerkmale mitgeteilt.

#### Inhalt

Der Bericht umfasst insgesamt 3 Seiten

Protokoll mit

- Liste der Überwachungsergebnisse
- Bemerkungen
- Maßnahmen



Kto. 3822 BLZ 711 500 00





### 1 Werkseigene Produktionskontrolle / Personal

Nr.	Prüfpunkt	Feststellung	Bewertung
1	Laborprüfung, Proto- kollierung	Ohne Beanstandung	В
2	Qualitätssicherung	ohne Beanstandung	В
3	Probenentnahme	Ohne Beanstandung	-
4	Personal	Ohne Beanstandung	В
5	Reklamationen	Ohne Beanstandung	В

### 2 Einzelteile und Verarbeitung

Nr.	Einzelteile	Feststellung	Bewertung
1	Holz, Holzqualität	Ohne Beanstandung	В
2	Keilzinken	Ohne Beanstandung	В
3	Hobelung	Ohne Beanstandung	В
4	Beleimung der Lamellen	Ohne Beanstandung	В
5	Presse	Ohne Beanstandung	В

### 3 Fertigprodukte

Nr.	Prüfpunkt	Feststellung	Bewertung
1	Kennzeichnung, Lagerung	Ohne Beanstandung	В
2	Qualität	Ohne Beanstandung	В
3	Funktionsprüfung	Ohne Beanstandung	В

## 4 Systemunterlagen/ Verarbeitungshinweise

Nr.	Prüfpunkt	Feststellung	Bewertung
1	Systembeschreibung	Ohne Beanstandung	В
2	Lieferanten	Ohne Beanstandung	В
3	Prüfnachweise	Ohne Beanstandung	В



### 5 Zertifikate / Geltungsbereich der Zertifizierung

Produktname	Nr. Zertifikat	Gültig bis
Fichte 3-fach symmetrisch	591 7031118-1-5	05. Oktober 2013
Eiche 3-fach symmetrisch	591 7031118-3-2	22. Juli 2015

6 Bemerkungen
---------------

-

### 7 Maßnahmen

\_

Die Auswertung der Überwachung vom 03. September 2013 ergab folgendes Ergebnis: **positiv** 

ift Rosenheim

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)

Auditor